नन इनेजाशिकारी (मुख्य) परीद्रगा – 2015 No. of Printed Pages: 4

2015

यांत्रिक अभियांत्रिकी

MECHANICAL ENGINEERING

निर्धारित समय : तीन घण्टें)

[पूर्णांक : 200

Time allowed: Three Hours!

[Maximum Marks: 200

नोट :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **दो** खण्ड '**अ'** तथा '**ब'** हैं । प्रत्येक खण्ड में **चार** प्रश्न हैं । किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक खण्ड से कम से कम **दो** प्रश्न अवश्य होने चाहियें ।
- (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- (iii) एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यत: एक साथ दिया जाय ।
- (iv) नॉन-प्रोग्रामेबिल कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है ।

Note:

- (i) This question paper has two sections 'A' and 'B'. Every section has four questions. Attempt any five questions, at least two questions should be from every section.
- (ii) All questions carry equal marks.
- (iii) All the parts of a question must be answered together.
- (iv) Non-programmable calculators can be used.

खण्ड - 'अ

SECTION - 'A'

1. (a) (i) गतिपालक चक्र तथा नियंत्रक में अन्तर बताइये ।

10

(ii) क्रांतिक गति तथा व्हर्लिंग शैफ्ट को समझाइये ।

10

10

- (b) (i) एक पदार्थ के एक बिन्दु पर मुख्य प्रतिबल 90 N/cm² तनाव तथा 60 N/cm² संपीडन है । अधिक मुख्य प्रतिबल वाले समतल से 30° पर आनत एक समतल पर अभिलम्ब प्रतिबल तथा अपरूपण प्रतिबल विश्लेषिक विधि से ज्ञात कीजिये ।
 - 10

(ii) चित्र-1 में दर्शाये शैफ्ट के मुक्त सिरे पर ऐंठन ज्ञात कीजिये ।



चित्र-1

- Differentiate between fly wheels and governors. (a)
 - Explain the critical speed and whirling of shafts. (ii)
- The principal stresses at a point in a material are 90 N/cm2 tension and (i) (b) 60 N/cm² compression. Find analytically the normal and shear stresses on a plane inclined at 30° to the plane of greater principal stress.
 - Determine the twist at the free end of the shaft shown in Fig. 1.




Fig. 1

मशीनन की मितव्ययिता की विवेचना कीजिये । 2. (a) (i)

10

पराश्रव्य मशीनन का सिद्धान्त दीजिये । (ii)

10

जिगों तथा फिक्सचरों में अन्तर बताइये । (i) (b)

- 10
- उच्च चाल इस्पात औजारों की औजार आयु समीकरण $VT^{1/8}=C_1$ तथा टंगस्टन कार्बाइड (ii) औज़ारों के लिये $VT^{1/5} = C_2$ है । 24 m/min चाल पर प्रत्येक के लिये आयु 170 min मान लीजिये । उनकी कर्तन आयुओं की तुलना 30 m/min पर कीजिये । 10
- Discuss the economics of machining. (i) (a)
 - Give the principle of ultrasonic machining. (ii)
- Differentiate between jigs and fixtures. (b) (i)
 - The tool life relationship for high speed steel tools is $VT^{1/8} = C_1$ and for tungsten carbide tools VT1/5 = C2. Assuming that at a speed of 24 m/min, the tool life was 170 min in each case, compare their cutting lives at 30 m/min.
- ब्रेक इवेन विश्लेषण समझाइये । 3. (a) (i)

10

पदार्थ आवश्यकता आयोजन (MRP) को समझाइये । (ii)

- 10
- सिम्प्लेक्स विधि का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित समस्या का हल निकालिये (b)
- 10

- अधिकतमीकरण कीजिये $Z = 3x_1 + 2x_2$
- 0.1

16

$$x_1 + x_2 \le 4$$

$$x_1 - x_2 \le 2$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$

$$x_1, x_2 \ge 0$$

X तथा 'p' चाटों को तुलना कीजिये ।

10

(a) (i) Explain the break even analysis. (ii) Explain the Material Requirements Planning (MRP). (b) (i) Using Simplex method, solve the following problem: Max. $Z = 3x_1 + 2x_2$ $x_1 + x_2 \le 4$ Subject to $x_1 - x_2 \le 2$ $x_1, x_2 \ge 0$ (ii) Compare X and 'p' charts. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये : $10 \times 4 = 40$ कम्प्यूटर संगठन (i) (ii) समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन (iii) द्वि-प्रावस्था आरेख कम्प्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण (iv) (v) कार्य मापन (vi) प्रोफाइल का निरीक्षण Write short note on any four of the following: Computer organization. (ii) Total Quality Management. (iii) Binary phase diagram. (iv) Computer numerical control. (v) Work measurement. (vi) Inspection of profile. खण्ड – 'ਕ' SECTION - 'B' ऊष्मागतिको की विवृत्त तथा संवृत्त प्रणालियों को परिभाषित करिये । प्रत्येक प्रणाली के दो उदाहरण दीजिये । 10 (ii) सी.आई. इंजनों में डीज़ल अपस्फोटन समझाइये । 10 (b) 500 kPa, 80 °C पर 2 kg वायु एक संवृत्त प्रणाली में एडियाबेटिक तरीके से बढायी जाती है कि उसका आयतन दो गुना हो जाता है और तापमान वातावरण के बराबर हो जाता है, जो 100 kPa, 5 °C है । इस प्रक्रम के लिये उपलब्धता में परिवर्तन तथा अनुत्क्रमणीयता ज्ञात कीजिये । वायु के लिये $C_v = 0.718 \text{ kJ/kg K}$, $U = C_v T$ जहाँ C_v स्थिर है तथा $p_v = mRT$, जहाँ $p_v = mRT$, $p_$ में आयतन, m, kg में द्रव्यमान, R एक स्थिरांक = 0.28 > kJ/kg K तथा T, K में तापमान है । Define open and closed systems in thermodynamics. Give two examples of (a) (i) each system.

(ii) Explain the diesel knock in C.I. engines.

(b) 2 kg of air at 500 kPa, 80 °C expands adiabatically in a closed system until its volume is doubled and its temperature becomes equal to that of the surroundings which is at 100 kPa, 5 °C. For this process determine the change in availability and the irreversibility. For air take C_v = 0.718 kJ/kg K, U = C_vT where C_v is constant and p_v = mRT, where p is pressure in kPa, V Volume in m³, m mass in kg, R a constant equal to 0.28 > kJ/kg K and T, temperature in K.

5.

6.	(a)	(1)	आक्ट	न तथा साटन राटगा स आप क्या समझत ह ?	10	
		(ii)	एस. अ	भाई, इंजन में दहन प्रक्रम को समझाइये ।	10	
	(b)	(i)	एस ३	गाई. इंजन में इंजन उत्सारण और नियंत्रण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ।	10	
	7.7.02	(ii)				
		7	क्या है		10	
	(a)	(i)				
	(4)	(ii)				
	(b)	1.000	Write a short note on engine emission and control in SI engines.			
	(0)			lain the air injection method of fuel injection for C.I. engine.	What are	
		(m)	100000000000000000000000000000000000000	dvantages ?	E) 1.1020000000	
7.	(a)	(i) एक समानान्तर प्रवाह ऊष्पा विनिमयक का कार्य समझाइये । 10				
	018-00 4 0	(ii) निम्नलिखित को परिभाषित कोजिये : 10				
		3558	(1)	संतुप्तता कोटि		
			(2)	ओसांक तापमान		
			(3)	शृष्क बल्ब तापमान		
			(4)	आर्द्र बल्ब तापमान		
			7	साइक्रोमीट्रिक चार्ट		
	WEN.	2 - 00	(5)	JUDANNALI MANA PARA CO	Carrier	
	(b)					
	20	ब्लॉक आरेख भी बनाइए । 20				
	(a)	(i) Explain the working of a parallel flow heat exchanger.				
		(ii)	12,000	ne the following:		
			(1)	Degree of saturation		
			(2)	Dew point temperature		
			(3)	Dry bulb temperature		
			(4)	Wet bulb temperature		
	(5) Psychometric chart (b) What is a various compression refrigeration system? Give its component				nente with	
	(b)	What is a vapour compression refrigeration system? Give its components wit their functions, Also draw a block diagram of the system.				
		men functions. Also thaw a block diagram of the system.				
8,	निम्नी	लिखित	में से वि	कन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :	$10 \times 4 = 40$	
	(i)	संपीडित्र का सिद्धान्त				
	100	विमीय विश्लेषण				
	(ii)					
	(iii)					
	(iv)					
	(v)	पावर प्लान्टो का निरोधी अनुपालन				
	(vi)					
		Write short notes on any four of the following:				
	(i)	Theory of compressors.				
	(ii)	Dimensional analysis.				
	(iii)					
	(iv)					
	(v) (vi)					
	(vi)	Ray	icigii i	incs.		

VRA-12